



Sorteringsvejledning gældende for deponeringseget affald, der kan karakteriseret som rent og/eller forurenat.

Karakteriseringen af affaldet og dermed EAK koden afgør om de forskellige fraktioner kan sammenblandes.

Eksempler på deponeringseget mineralsk fraktioner:

- Aske
- Bundaske
- Slagger
- Kedelstøv
- Støv, slam og filterkager fra røggasrensning
- Affald fra svejsning
- Affald fra laserskæring af metal
- Filesåner og drejesåner af jern
- Metalstøv og partikler af jern

Støvende fraktioner skal være emballeret eller befugtet